

太陽光発電所 巡回点検報告書フォーム

点検日 2026年 ○月 ○日 ○時○分頃

点検者

点検施設名 福岡県遠賀町太陽光発電所

【1. 目視点検項目】	ステータス（異常なし/要対応）		詳細・特記事項
	パネル（割れ・ <u>汚れ</u> ・飛散物）	異常なし/ <u>要対応</u>	おそらく鳥の糞と思われるが発電量に影響を与える恐れがあり、雨で除去できるかわからない。経過観察が必要。
	架台（腐食・ネジの緩み）	<u>異常なし</u> /要対応	1か所蔓がパネルに伸びていたが除去済み。
	パワーコンディショナ（外観・異音・エラー表示）	<u>異常なし</u> /要対応	異常なし。
	集電箱・接続箱（外観・破損）	<u>異常なし</u> /要対応	外観は特に異常なし。
	フェンス・門扉（破損・施錠状態）	<u>異常なし</u> /要対応	施錠できているが錆が出ている。経過観察が必要。
	標識・看板（視認性・劣化）	<u>異常なし</u> /要対応	問題ありません。

【2. 環境状況】	ステータス（良好/要対応）		詳細・特記事項
	雑草の生育状況	<u>異常なし</u> /要対応	現在は少し伸びているがこれから夏にかけて伸びそうです。経過観察が必要。
	不法投棄の有無	<u>異常なし</u> /要対応	空き缶があったので除去済み。
	周辺環境の変化（隣接地の工事等）	<u>異常なし</u> /要対応	夏に向けて草が伸びつつあります。経過観察が必要。

【3. 添付写真】 点検箇所の写真（別途送付可）

1. 全体景観（遠景）
2. パネル面（全体）
3. パワーコンディショナ
4. フェンス・周辺
5. その他（異常箇所等）

【4. 点検者コメント】

夕方になると山側に影があり、またパネルに鳥の糞と思われるシミがあり、発電に影響を与える恐れがあります。また夏にかけて草が伸びるので6～7月に除草の計画をお願いします、伸びすぎると発電量や架台・フェンスを腐食させます。

遠賀太陽光発電所 写真 (遠景、近景、見通し)






遠景
山側に影あり。



近景
山側に影あり。



全体見通し
山側に影あり。



遠賀太陽光発電所 写真 (フェンス、門扉、施錠状態、不法投棄)



フェンス①
草がフェンスに絡んでいる。



フェンス②
枯草が絡んでいる。



フェンス③
側面は今は草が生えてないがこれから伸びる可能性があります。



門扉
少し錆が出ている。



施錠状態
施錠はできているが南京錠も錆が出ている。



不法投棄
空き缶が投棄されていたので除去済み。

遠賀太陽光発電所 写真
(雑草、パネルへの影、フェンスへの絡まり、①)



パネル①
山側に影があります。



パネル②
山側に影があります。



パネル③
山側に影があります。



パネル④
山側に影があります。



パネル⑤
山側に影があります。



パネル⑥
山側に影があります。

遠賀太陽光発電所 写真
(雑草、パネルへの影、フェンスへの絡まり、②)



鳥の糞

発電量を下げホットスポットの原因となるので、メンテナンス会社を計画的に手配することをお考え下さい。



雑草①

これから夏に向けて伸びると思うので除草の計画をお願いします。



雑草②

同じく除草の計画をお願いします。

遠賀太陽光発電所 写真 (架台の目立つ腐食)



架台①
異常なし



架台②
異常なし



架台③
異常なし



架台④
異常なし



架台⑤
異常なし



架台⑥
蔓が伸びていたがすでに除去
しています。

遠賀太陽光発電所 写真 (パワコンの外観異常)



パワコン①
異常なし。



パワコン②
異常なし。



パワコン③
異常なし。



パワコン④
異常なし。



集電箱
異常なし。

ランブ稼働動画は別途添付