



髭や歯、口周り、鼻筋に芯地をいれたり、
鼻上から頬にワイヤーを入れて型崩
れを防ぎたいです。