

## 修理明細書 兼 領収書

修理依頼内容	
メーカー	その他
機種	TYAN Tempest i5000XT S2696
ご申告内容	業務用PCの電源が勝手に落ち、それ以降電源が入りません。パワーサプライを交換しても電源が入らないため、マザーボードの不具合を疑っています。古いPCのマザーボードの為、PC製造元に修理を依頼しても断られてしまいました。

作業内容	
現象	ヒンジ割れ
原因	外装、ヒンジ不良
対策	外装、肘交換
特記事項	特記事項テキスト

品名	単価	数量	金額
作業費用	25000	1	25000
外装	8800	1	8800
ヒンジ	6000	1	6000

税率区分	消費税	税抜金額
10%対象	4,206	42,064
8%対象	0	0

小計	39,800
消費税	3,980
送料	2,264
送料消費税	226
代引手数料	
合計	46,270

## 領 収 書

AAA 様

円

但 修理費用として  
上記正に領収いたしました登録番号 T4010001127449  
株式会社 松陰  
データ復旧・パソコン修理専門 パソコンお直し隊  
〒103-0027  
東京都中央区日本橋3-1-16  
共同ビル6階

# 納品書

令和7年4月1日

AAA


様

件名 パソコン修理

納入先 AAA

支払条件 銀行振込

株式会社 松陰  
データ復旧・パソコン修理専門  
パソコンお直し隊  
登録番号 T4010001127449  
〒103-0027  
東京都中央区日本橋3-1-6  
共同ビル6階



合計金額(消費税込) 46,270 円

品名	単価	数量	金額
作業費用	25000	1	25,000
外装	8,800	1	8,800
ヒンジ	6000	1	6,000

小計	39,800
消費税	3,980
送料	2,264
送料消費税	226
代引手数料	
合計	46,270

税率区分	消費税	税抜金額
10%対象	4,206	42,064
8%対象	0	0

## 備考欄

特記事項テキスト

# 請求書

令和7年4月1日

AAA

様

修理代として  
下記のとおりご請求申し上げます。

株式会社 松陰  
データ復旧・パソコン修理専門  
パソコンお直し隊  
登録番号 T4010001127449  
〒103-0027  
東京都中央区日本橋3-1-1  
共同ビル6階



合計金額(消費税込) 46,270 円

品名	単価	数量	金額
作業費用	25000	1	25,000
外装	8,800	1	8,800
ヒンジ	6,000	1	6,000

小計	39,800
消費税	3,980
送料	2,264
送料消費税	226
代引手数料	
合計	46,270

## 振込先口座

--

税率区分	消費税	税抜金額
10%対象	4,206	42,064
8%対象	0	0

## 備考欄

特記事項テキスト

--

# 見積書

令和7年4月1日

AAA

様

修理代として  
下記のとおり御見積書申し上げます。

株式会社 松陰  
データ復旧・パソコン修理専門  
パソコンお直し隊  
登録番号 T4010001127449  
〒103-0027  
東京都中央区日本橋3-1-1  
共同ビル6階



合計金額(消費税込) 46,270 円

## 故障内容

業務用PCの電源が勝手に落ち、それ以降電源が入りません。パワーサプライを交換しても電源が入らないため、マザーボードの不具合を疑っています。古いPCのマザーボードの為、PC製造元に修理を依頼しても断られてしまいました。

品名	単価	数量	金額
作業費用	25,000	1	25,000
外装	8,800	1	8,800
ヒンジ	6,000	1	6,000

小計	39,800
消費税	3,980
送料	2,264
送料消費税	226
代引手数料	
合計	46,270

## 振込先口座

--

税率区分	消費税	税抜金額
10%対象	4,206	42,064
8%対象	0	0

## 備考欄

特記事項テキスト